



Libertad y Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1 2 1) 15 AGO. 2017

“Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones”

La Directora Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 24 del artículo 16 del Decreto 3572 del 28 de septiembre de 2011, la Resolución 092 del 09 de noviembre de 2011, la Resolución N°. 0321 del 10 de agosto de 2015, la Resolución No. 1610 de 2005 y en la Resolución 0163 del 01 de septiembre de 2009, y

CONSIDERANDO

Que esta Dirección Territorial mediante Auto N° 388 del 24 de abril de 2017, ordenó dar inicio a un trámite administrativo ambiental de evaluación del permiso solicitado por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá, en su condición de representante legal de la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A, sociedad propietaria del predio denominado “PERIQUITO” ubicado al oeste de la Ciénaga de Cholón- Isla de Barú - Distrito de Cartagena de Indias D.T Y C.

Que dicho auto se notificó de manera personal el día veinticinco (25) de mayo de 2017 al señor MARTIN ALONSO GARCIA MORENO identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.143.791 de Bogotá, en su calidad de apoderado del señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá.

Que de acuerdo con la solicitud de adecuación, reposición y mejora presentada por el usuario se contempla realizar la misma en un plazo de sesenta (60) días, tiempo sobre el cual se hace la liquidación de seguimiento.

Que el Profesional Universitario del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, emitió Concepto Técnico radicado No. 20176660006753 del 19-07-2017 y el mismo que fue allegado a esta Dirección Territorial mediante memorando radicado No. 20176660006743 del 19-07-2017 según lo requerido en el artículo segundo del acto administrativo referido en el acápite anterior, el cual conceptúa lo siguiente:

“CONSIDERACIONES TECNICAS

(...)

“Al momento de la visita de inspección se llegó por el sector sur del predio, donde se encuentra el muelle de acceso, evidenciándose una estructura en pésimas condiciones, donde los pilotes se encuentran deteriorados y las vigas que los unen entre sí se evidencian agrietadas en diferentes lugares, está desprovisto de la cubierta de madera, se encuentra unido al terreno consolidado a una plataforma de concreto, el deterioro del muelle es debido a los factores climáticos y al mucho tiempo de su construcción, lo cual representa un peligro inminente para los usuarios al predio en mención, en general la estructura se encuentra en muy mal estado.”

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESEMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"

Las medidas que se registraron del muelle a reparar al momento de la visita son las siguientes: Una estructura sin cubierta de madera de forma irregular con un área total de 54,02 m², soportados por pilotes de tubos de PVC rellenos de concreto, el cual está ubicado entre las coordenadas 75° 40' 11,638" W y 10° 10' 40,467" N, registradas al momento de la visita de inspección.

Debajo del muelle se realizó una inspección submarina con ayuda de equipo básico de buceo, para verificar existencia de los VOC que eventualmente puedan verse afectados con la reparación de la obra, en los diferentes transectos trazados se encontró que el fondo predominante debajo y alrededor del muelle es arenoso con sitios rocosos y cascajo arrecifal, también se observó la fauna marina existente, encontrándose que ésta es asociada con ecosistemas marino costeros tales como: peces, moluscos, crustáceos, cefalópodos, anélidos, y demás microorganismos de la cadena trófica.

En el mismo sector de la infraestructura de acceso, se evidencia una estructura en forma de muro perimetral, parte del cual se encuentra en terreno consolidado, mientras que la parte que se encuentra protegiendo la línea de costa presenta mal estado, ya que en algunos tramos está socavada y tiene derrumbamientos de su pared, cuyo material se encuentra esparcido por el lecho marino, por causa de las embestidas del fuerte oleaje y los constantes mar de leva que han azotado las islas en los últimos tiempos, además de las brisas provenientes del sur, generando rupturas en el muro en diferentes sectores; ocasionando erosión de la costa en los sitios desprotegidos por el derrumbamiento de la infraestructura que protegía la costa de la isla, como se evidencia en el registro fotográfico anexo. Por lo tanto, ésta infraestructura requiere una reparación inmediata, ya que por las mismas condiciones de los fenómenos climáticos que se presentan, en cualquier momento pueden ocasionar daños mayores de erosión y derrumbamiento total del muro, además, presentarse una mayor erosión del perfil de la costa..."

Por otra parte, el concepto refiere lo siguiente:

"CONCEPTO

(...)


*Posterior a la visita de inspección ordenada en el mencionado Auto, registro de la información en campo, análisis del estudio multitemporal suministrado por la herramienta SIG del subprograma de Prevención, Vigilancia y Control del PNN CRSB y del llenado de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental, las obras solicitadas para su reparación se consideran de la siguiente forma: La reparación del muelle es **VIABLE porque es preexistente**. Mientras que la reparación de la barrera de protección costera **NO ES VIABLE porque no es preexistente** de acuerdo al análisis multitemporal realizado.*

Las obras autorizadas en el presente concepto son: Estructuras a reparar presentadas en la solicitud y autorizadas son:

❖ Reparación total del muelle de forma "irregular" con las dimensiones que se describen en la figura N° 4 e incluye:

1. Reposición y Mejora de 20 pilotes en tubos de PVC rellenos de concreto.
2. Reparación de la totalidad de las vigas de amarre en concreto.
3. Reposición de la cubierta en madera inmunizada de 2 metros de ancho.
4. Reposición de las comasusas y tornillería de acero inoxidable del muelle."

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESTMETS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"



MEDIDAS DEL MUELLE

DETALLES	Ubicación	LARGO (metros)	ANCHO (metros)	ALTURA (metros)	Área metros ²
Muelle de forma irregular preexistente	75° 40' 11,638" W y 10° 10' 40,467" N	Ver figura N° 4	2,0	0.50 snm	54,02

Observación: las medidas del muelle irregular se dan en la figura N° 4 con toda claridad.

Esta reparación se realizará en el mismo lugar donde se encuentra actualmente la infraestructura conservando las mismas dimensiones de la preexistencia.

Bajo ninguna circunstancia este concepto avala u autoriza la realización de obras nuevas o estructuras diferentes a las descritas en dicha solicitud y consideradas en el auto N° 388 del 24 de abril de 2017. Igualmente no debe incrementar el área de la infraestructura preexistente, es decir, se deben mantener las dimensiones de acuerdo a lo autorizado en este concepto.

En ningún momento en la reparación de la obra será posible realizar tala de Mangle rojo u de otra especie para satisfacer con las necesidades de las obras a desarrollar.

Los escombros que se generen por las actividades de reparación y reposición se deben extraer en su totalidad del PNN CRSB y sean dispuestos en la ciudad de Cartagena de Indias en lugar autorizado por la autoridad ambiental.

En el desarrollo de las obras de reparación no se permite el ingreso de maquinaria, ni el uso de materiales provenientes de las islas o del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, tal como se indica en la Resolución N° 1424 de 1996 y 1610 de 2005.

Antes y durante el desarrollo de las obras se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

* Informar al Jefe de Área Protegida PNNCRSB el listado del personal operativo que se encargará de estas labores, así como el cronograma de trabajo.

* Si el personal operativo que va a realizar las labores de mantenimiento no ha realizado labores en un Parque Nacional Natural, se realizara una charla de sensibilización por parte del PNNCRSB en una fecha previamente acordada sobre los cuidados que deben tenerse en áreas tan sensibles como ésta.

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESTEMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"

* Durante las labores desarrolladas en la reparación de las obras en mención se deberá hacer un cerramiento temporal del área en la cual se van a realizar las actividades de reparación, protegiendo los drenajes naturales, las especies de flora y fauna y demás elementos del ecosistema presente alrededor de la obra, con el propósito de no extender las posibles afectaciones.

* Se deberán preparar las mezclas y concretos a los que haya lugar, sobre superficie impermeable como lonas o plásticos de manera que no haya contacto directo con los suelos del área protegida.

* Los materiales para el desarrollo de las obras deben ser adquiridos en sitios autorizados en la ciudad de Cartagena de Indias o poblaciones asentadas en el área de influencia del PNNCRS que cuenten con la disponibilidad de este material. En ningún momento se permitirá la extracción y utilización de arena de origen coralino o marino para adelantar obras de reparación y adecuación.

* Todos los materiales que vayan a ser utilizados en las actividades de reconstrucción, se debe almacenar de manera segura asegurando que los empaques no permanezcan a la intemperie ni presenten fugas que pudieran generar vertimientos y/o escurrimientos de cemento sobre los ecosistemas.

Que para el caso que nos ocupa, define la resolución No. 0163 de 2009 el permiso como:

"Modo mediante el cual un usuario adquiere el derecho de ejecutar labores de adecuación, reposición o mejora a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, a través de un acto administrativo que lo obliga a cumplir los requisitos que el mismo establezca..." (Subrayado fuera de texto).

Que la preexistencia de una infraestructura al interior del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, resulta de la presencia de la misma en el área protegida antes de la entrada en vigencia de la Resolución No. 1424 de 1996.

Que para conceder el permiso para llevar a cabo actividades de adecuación, reposición o mejora al interior del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo, requiere la norma que la estructura sobre la cual recae la actividad de adecuación, reposición o mejora exista previamente a la entrada en vigencia de la prohibición de nuevas construcciones contemplada en la resolución No. 1424 de 1996.

Que por otra parte, esta Dirección Territorial con la finalidad de determinar si las estructuras que hoy son motivo de estudio, para su posterior reparación, son o no preexistentes, se apoya en el análisis multitemporal realizado por el profesional geógrafo contratista del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo.

En ese sentido el análisis multitemporal de las obras pretendidas en adecuación, reposición o mejora, refiere lo siguiente:

- ✓ *"Conforme a fotografía aérea IGAC de 1993 Vuelo C2526-74 se evidencia claramente la preexistencia de la estructura de acceso al predio Isla Periquito en forma irregular con un área de 54.02 m2 en las Coordenadas Geográficas 75°40'11,638"W 10°10'40,467"N, sin embargo, no se evidencian rastros y/o vestigios de construcción del Muro de Protección en las Coordenadas Geográficas 75°40'11,212"W 10°10'40,538"N puesto que en la fotografía aérea se visualiza que la isla está bordeada de vegetación; lo que impide determinar la preexistencia o no de dicha obra. No obstante, **la Estructura de Acceso al Predio Isla Periquito es Preexistente.**"*

Visto lo anterior, queda claro para esta Dirección Territorial que la siguiente estructura: muelle en forma irregular es preexistente, en ese sentido esta Dirección Territorial mediante el presente acto administrativo otorgará el correspondiente permiso para la realización de las actividades de reparación y reposición ceñidas al concepto técnico radicado No. 20176660006753 del 19-07-2017.

Ahora bien, en cuanto a la barrera de protección costera o muro perimetral, esta Dirección Territorial no otorgará permiso para realizar actividades de reparación del mismo, en razón a que dicha estructura no es preexistente.

Por otra parte y según el material que reposa en la presente solicitud queda probada la existencia de la estructura tipo muelle objeto de reparación y la no preexistencia de una barrera de protección costera o muro perimetral, por ello, esta Dirección Territorial procederá a tomar la decisión que en derecho

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"

corresponda, frente a la solicitud elevada por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá, en su condición de apoderado de la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A.

Así las cosas, esta Dirección Territorial una vez analizada la información obrante y el material aportado por el área protegida, sustenta que lo jurídicamente procedente es autorizar las actividades de reparación de un muelle de forma irregular siguiendo las condiciones dimensiones, medidas, ubicación y características ya descritas en el presente acto administrativo y desglosadas en el concepto técnico radicado No. 20176660006753 del 19-07-2017 y no autorizar las obras de reparación de un muro de protección.

El seguimiento al permiso que se otorga estará a cargo del Jefe de Área Protegida Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, quien designará al personal responsable de verificar el cumplimiento de la autorización conferida para la ejecución del proyecto e informar sobre cualquier anomalía o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en este concepto por parte del solicitante.

El peticionario deberá cancelar el valor correspondiente a dos (2) visita de seguimiento del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. El valor a cancelar por este concepto deberá ser consignado en la cuenta corriente N° 03417556-2 del Banco de Bogotá a nombre del Fondo Nacional Ambiental – FONAM.

Que para cubrir los costos económicos en que incurre Parques Nacionales Naturales de Colombia por los servicios de evaluación y seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollen en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, se debe aplicar lo señalado en la Resolución 0321 del 10 de agosto de 2015.

Que el Profesional Universitario del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, señala en el Formulario de liquidación de servicios de seguimiento por mantenimiento de infraestructura, que el valor de las dos visitas para el seguimiento a la ejecución de las obras es de: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$139.630)**, valor que se deberá consignar en la cuenta corriente No. 03417556-2 del Banco de Bogotá a nombre del Fondo Nacional Ambiental - FONAM.

La suma antes señalada debe ser consignada por el peticionario por concepto de cargo de seguimiento del proyecto antes de iniciar las obras de reparación y mantenimiento autorizadas mediante el presente acto administrativo.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011, los cobros impuestos mediante la presente resolución prestan mérito ejecutivo.

El permiso que se otorga para realizar las obras de adecuación, reposición o mejora mediante el presente acto administrativo, no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás autoridades para las autorizaciones que corresponda.


Que en este orden de ideas, esta Dirección Territorial, en ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto 3572 del 28 de septiembre de 2011, la Resolución 092 del 09 de noviembre de 2011, la Resolución No. 1610 de 2005, la Resolución 0163 del 01 de septiembre de 2009, la Resolución No. 0321 del 10 de agosto de 2015 y atendiendo la información técnica entregada por el área protegida sobre la viabilidad o no del permiso de reparación de Muelle de forma irregular y una barrera de protección costera o muro perimetral, decide lo siguiente:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A registrada con folio No. 666214 representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá a realizar actividades de reparación y reposición de un muelle en forma irregular ubicado frente al predio denominado Periquito ubicado al Oeste de la Ciénaga de Cholón- Isla de Barú, en los siguientes términos:

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"

- ❖ *Reparación total del muelle de forma "irregular" con las dimensiones que se describen en la figura N° 4 e incluye:*
 1. *Reposición y Mejora de 20 pilotes en tubos de PVC rellenos de concreto.*
 2. *Reparación de la totalidad de las vigas de amarre en concreto.*
 3. *Reposición de la cubierta en madera inmunizada de 2 metros de ancho.*
 4. *Reposición de las cornamusas y tornillería de acero inoxidable del muelle."*



MEDIDAS DEL MUELLE

DETALLES	Ubicación	LARGO (metros)	ANCHO (metros)	ALTURA (metros)	Área metros ²
Muelle de forma irregular preexistente	75° 40' 11,638" W y 10° 10' 40,467" N	Ver figura N° 4	2,0	0.50 snm	54,02

Parágrafo primero: La ejecución de la obra de reparación y reposición que se autoriza, debe ceñirse a lo señalado en el concepto técnico radicado No. 20176660006753 del 19-07-2017 en cuanto a las recomendaciones y atender las medidas descritas en el presente artículo.

Parágrafo segundo: El presente permiso da viabilidad exclusivamente a las obras autorizadas referidas en el presente artículo, en consecuencia **no comprende la realización de obras nuevas**, conforme a lo establecido en la Resolución 1424 de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NO AUTORIZAR a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A registrada con folio No. 666214 representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá a realizar actividades de reparación y reposición de una barrera de protección costera o muro perimetral de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Designar al Jefe Área Protegida del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, para llevar a cabo el seguimiento y control de la obra de reparación autorizada mediante el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Concepto Técnico mencionado en el parágrafo primero del artículo anterior.

ARTÍCULO CUARTO.- el señor la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A registrada con folio No. 666214 representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ, debe cancelar la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$139.630)**, por concepto de seguimiento al permiso de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, valor que deberá ser consignado en la Cuenta Corriente No. 034175562 del Banco de Bogotá, denominada FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM- UAESPNN-. En el formato de consignación debe dejarse constancia que es por concepto de seguimiento.

Parágrafo primero: La consignación deberá efectuarse antes de iniciar las obras autorizadas y debe

"Por medio de la cual se autoriza a la sociedad MOMPOSINA INVESMENTS S.A. a adelantar actividades de reparación y reposición de un muelle preexistente, no se autoriza la reparación de un muro de protección y se adoptan otras determinaciones"

remitirse copia al carbón de la misma a la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en la Calle 17 N° 4-06 de Santa Marta, para que repose en el expediente.

Parágrafo segundo: Informar al peticionario que en el evento que la duración del proyecto se extienda al período inicialmente señalado, estará en la obligación de cancelar y consignar el excedente que se liquide por concepto de seguimiento.

ARTÍCULO QUINTO.- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011, los cobros impuestos mediante la presente resolución prestan merito ejecutivo.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que correspondan.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Designar al Jefe de Área Protegida Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo para que notifique personalmente o mediante aviso el contenido de la presente Resolución a la sociedad MOMPOSINA INVESTMENT S.A registrada con folio No. 666214 representada legalmente por el señor JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ o a su apoderado, de conformidad con los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO OCTAVO.- Enviar copia de la presente actuación al Jefe Área Protegida Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, para lo de su competencia.


ARTÍCULO NOVENO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DECIMO.- Contra la presente Resolución procederá el recurso de reposición ante el funcionario del conocimiento y el de apelación, directamente o como subsidiario del de reposición, ante la Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta, a los

15 AGO. 2017



LUZ ELVIRA ANGARITA JIMENEZ
Directora Territorial Caribe
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Proyectó: Kevin Builes
Revisó: Ibeth Mora Martínez